

oštećena i prijedlog je da se kao takva pravilno zbrinu pošto je njihov popravak s obzirom na stanje i godinu proizvodnje upitan.

Fotodokumentacija pojedinih karakterističnih osnovnih sredstva koja se nalaze u Prostoru radionice - opće (Mjesto troška - MT3750, MT3756/K, MT3756/P i MT3756/P-K)

Ad 20 Peć za sušenje



Ad 28 Dizalica mostna 5t



Ad 33 Dizalica mostna 15t



Ad 45 Dizalica mosna pneumatska



Ad 77 Dizalica el. MINOR 500/5



Ad 94 Elektrokolica EKN-2001

